



PRELIMINARNO IZVJEŠĆE / PRELIMINARY REPORT

1. OPĆENITI PODACI / ACCIDENT/SERIOUS INCIDENT IDENTIFICATION		
a	MJESTO NESREĆE ILI OZBILJNE NEZGODE	Bročanac, Slunj, Hrvatska
	AREA OF ACCIDENT OR SERIOUS INCIDENT	
b	DATUM NESREĆE ILI OZBILJNE NEZGODE	29.05.2022
	DATE OF ACCIDENT OR SERIOUS INCIDENT	
c	VRIJEME NESREĆE ILI OZBILJNE NEZGODE	09:24 UTC
	TIME OF ACCIDENT OR SERIOUS INCIDENT	
d	PROIZVOĐAČ ZRAKOPLOVA	Cessna Aircraft
	AIRCRAFT MANUFACTURER	
e	TIP ZRAKOPLOVA	Cessna 182
	AIRCRAFT TYPE	
f	MODEL ZRAKOPLOVA	FR 182 RG, Skylane
	AIRCRAFT MODEL	
g	DRŽAVA PRIPADNOST ZRAKOPLOVA	Njemačka
	STATE OF REGISTRY	
h	REGISTRACIJSKE OZNAKE	D-EGLF
	REGISTRATION	
i	OPERATOR ZRAKOPLOVA	LSC Bayer Leverkusen
	AIRCRAFT OPERATOR	

2. POVIJEST LETA / HISTORY OF FLIGHT			
a	VRSTA OPERACIJE / TYPE OF OPERATION		
	<input type="checkbox"/> Međunarodni / <i>International</i> <input type="checkbox"/> Domaći / <i>Domestic</i> <input type="checkbox"/> Premještanje / <i>Ferry</i> <input checked="" type="checkbox"/> Vlastite potrebe / <i>Non-commercial</i>	<input type="checkbox"/> Linijski / <i>Scheduled</i> <input type="checkbox"/> Čarter / <i>Charter</i> <input type="checkbox"/> Taksi prijevoz / <i>Air Taxi</i> <input type="checkbox"/> Radovi iz zraka / <i>Aerial work</i>	<input type="checkbox"/> Putnički / <i>Passenger</i> <input type="checkbox"/> Teretni / <i>Cargo</i> <input type="checkbox"/> Izobrazba / <i>Training</i> <input checked="" type="checkbox"/> Drugo / <i>Other</i>
b	VRSTA OPERATORA / TYPE OF OPERATOR		
	<input checked="" type="checkbox"/> Aeroklub - škola / <i>Flying Club - School</i> <input type="checkbox"/> Privatni vlasnik / <i>Private owner</i>	<input type="checkbox"/> Korporativni - vlastite potrebe / <i>Corporate</i> <input type="checkbox"/> U zakupu / <i>Rental</i>	<input type="checkbox"/> Komercijalni / <i>Commercial</i> <input type="checkbox"/> Državni / <i>Gov. Agency</i> <input checked="" type="checkbox"/> Drugo / <i>Other</i>
c	MJESTO UZLIJETANJA	Zračna luka Split, Hrvatska (LDSP)	
	LAST DEPARTURE POINT		
d	PLANIRANO MJESTO SLIJETANJA	Aerodrom Laichingen, Njemačka (EDPJ)	
	PLANNED DESTINATION		
e	VRIJEME TRAJANJA LETA	1 sat, 4 minute	
	DURATION OF FLIGHT		



3. OZLJEDE / INJURIES

	Smrtne ozljede / Fatal	Ozbiljne ozljede / Serious	Lakše ozljede / Minor	Neozlijeđenih / None
Članovi posade / Crew	1	0	0	0
Putnici / Passengers	3	0	0	0
Treće osobe / Other	0	0	0	0

4. ŠTETA NA ZRAKOPLOVU / DAMAGE TO AIRCRAFT

<input checked="" type="checkbox"/> Uništen / Destroyed	<input type="checkbox"/> Značajno oštećen / Substantial damage	<input type="checkbox"/> Manje oštećen Minor damage	<input type="checkbox"/> Neoštećen None damage	<input type="checkbox"/> Nepoznato Unknown
--	---	--	---	---

5. METEOROLOŠKI PODACI / METEOROLOGICAL INFORMATION

METEOROLOŠKI UVJETI / METEOROLOGICAL CONDITIONS				
a	<input type="checkbox"/> VMC	<input checked="" type="checkbox"/> IMC	<input type="checkbox"/> Nepoznato / Unknown	
DOBA DANA / LIGHT CONDITIONS				
b	<input type="checkbox"/> Zora / Dawn	<input checked="" type="checkbox"/> Dan / Daylight	<input type="checkbox"/> Sumrak / Dusk (twilight)	
	<input type="checkbox"/> Noć - mjesečina / Night - Moonlight	<input type="checkbox"/> Noć - mračno / Night - dark	<input type="checkbox"/> Nepoznato / Unknown	

6. OPIS NESREĆE ILI OZBILJNE NEZGODE / DESCRIPTION OF ACCIDENT OR SERIOUS INCIDENT

Dana 29. svibnja 2022. godine oko 11:30 sati prema lokalnom vremenu, prijavljen je nestanak s radara zrakoplova tipa CESSNA 182 registarskih oznaka D-EGLF na području Slunja (LDZO). Let je bio planiran u skladu sa VFR (Visual flight rules) uvjetima letenja.

U zrakoplovu su se nalazile četiri osobe, pilot i troje putnika, jedna osoba s dvojnim državljanstvom (njemačkim i švicarskim), dvije osobe s njemačkim državljanstvom i jedna osoba s hrvatskim državljanstvom.

Sve četiri osobe koje su se nalazile u zrakoplovu su smrtno stradale prilikom pada zrakoplova. Zrakoplov je uništen uslijed udara u tlo i nastalog požara.

Obavijest o nestanku predmetnog zrakoplova, Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (u daljnjem tekstu AIN) dobila je od Hrvatske kontrole zračne plovidbe i OKC-MUP.

Nakon prijave nestanka zrakoplova, pokrenuta je potraga, koja se odvijala po izuzetno lošim vremenskim uvjetima te je kontinuirano trajala sve do pronalaska zrakoplova. Zrakoplov je pronađen slijedećeg dana, 30. svibnja 2022. godine, u prijednevnim satima.

Ubrzo nakon pronalaska zrakoplova, istražitelji AIN su, zajedno s policijom, započeli očevid. Tijela unesrećenih osoba uklonjena su s mjesta nesreće na kraju prvog dana očevida.

Očevid je nastavljen idućeg dana, kada je i završen u popodnevnim satima.

Dan nakon završetka očevida, uz pomoć helikoptera MORH-a uklonjena je olupina zrakoplova, čime je sanirano mjesto nesreće.



7. VJEROJATNI UZROK / PROBABLE CAUSE

Meteorološki uvjeti na ruti letenja predmetnog aviona bili su nepovoljni te se mogu smatrati važnim čimbenikom u ovoj nesreći.

Prikupljene informacije do dana izdavanja ovog preliminarnog izvješća ukazuju na prisutnost IMC (Instrument meteorological conditions) uvjeta na dijelu planirane rute.

Također, predmetni zrakoplov nije bio opremljen za letenje u uvjetima zaleđivanja.

Daljnjom istragom nastojati će se utvrditi eventualno postojanje ostalih kontributivnih čimbenika.

7. PRIJEDLOG MJERA (SIGURNOSNE PREPORUKE) / SAFETY RECOMMENDATIONS

Sigurnosne preporuke će biti izdane sukladno činjenicama utvrđenim tijekom sigurnosne istrage.